

ARAZİ ÇALIŞMA RAPORU

RAPOR TÜRÜ:	YER TESPİTİ: ☐	KURULUM: X	BAKIM-ONARIM:
HAZIRLAYAN:	Murat SUVARIKLI		
ÇALIŞMA TARİHLERİ:	BAŞLANGIÇ: 11/06/2020 09:00	BİTİŞ: 11/06/2020 12:40	
İL/İLÇE:	Gemlik/Bursa		
İSTASYON:	GEML		
	BB: X	SM: ☐	SP: ☐ SL: ☐
	ENLEM:	BOYLAM:	RAKIM: MODEL:
PERSONEL:	Zafer Öğütçü: ☐	Murat Suvarıklı: X	Özkan Çok: X
	Mehmet Kara: ☐	Yavuz Güneş: ☐	

1. ÇALIŞMA ÖZETİ:

İstasyona kurulum için gidildi. Uydu anten montajı Superonline ekipleri tarafından yapıldı. Sismometre, GPS anten, aküler ve şarj ünitesi ve ekipmanın konulacağı masa montajı yapıldı. Sismometrenin pc ile kontrolünde sorunsuz çalıştığı ve uzaktan kontrolle verisinin, Kandilli'ye ulaştığı tespit edildi.

Sismometre Seri No: CMG T3D T3X29/A651

İletişim modülü :MOXA

IP No:174.16.65.114/30

Akü voltajı: 12,88 V dc

2. YAŞANAN SORUNLAR:

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

İstasyon yeni yapıldı. Bina ve çevre güvenliği olarak sorun bulunmamaktadır. Çatıdaki saç kaplamanın altına ısı izolasyonu yapılması sıcak havalarda içerisinin ısınmasına engel olabilir.



GEML Gemlik Deprem İstasyonu .



İstasyondaki sismometre



Uydu anak anteni ve modem montajı yaldı.



GPS Anten montaj edildi.



MOXA iletişim modülü



Aküler ve řarj ünitesi.



İstasyon içi ve dışı genel görüntüsü.